



Einbauhilfe Elektrosatz für Opel Astra H GTC 1,7 CDTI



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Astra GTC 1,7 CDTI
Schlüssel-Nr. zu 2	0035
Schlüssel-Nr. zu 3	AHN000205
Ausführung	Fliesheck / GTC
Baujahr	2008

spezifische Fahrzeuginformationen

für Fahrzeuge mit Rückfahrsektoren

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. **OP0821**
 Einbauzeit (in Stunden) **1**

spezifischer E-Satz
 Relaisausführung
 Top-Tronic Ausführung
 Modulausführung

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links
 Rücksitzbank
 Bodenverkleidung Kofferraum
 Heckblechverkleidung
 Reserverad
 Armaturenverkleidung Fahrerseite

Seitenverkleidung rechts
 Rücksitzlehne
 Handschuhfach
 Kombiinstrument
 Sicherungskasten
 Schwellerverkleidung

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
 Beim Einbau benötigt **Polfett**

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen



Bodenverkleidung



Seitenverkleidung Links



Photo Dokumentationen



Fahrzeug von hinten



2 Schrauben Rechts rausdrehen



2 Schrauben Links rausdrehen



2 Schrauben Mitte rausdrehen



Stoßfänger abgenommen
Kabel durchgeführt



Steckkontakte mit Polfett
bestreichen – gegen Korrosion

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*

Sitz: Leutenberg

*Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280*


*Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler*




Durchführung für Rückfahr-Sensoren belegt



Steckdose von hinten



Massekabel festschrauben



Steckplatz für die Steuereinheit



das ende der Leitung in die Steuereinheit stecken



Steuereinheit in den vorgesehenen Steckplatz einstecken



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- | | |
|-------------------------------------|--|
| — | 01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) |
| — | 02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau |
| — | 03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) |
| — | 04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) |
| — | 05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder) |
| — | 06 Fahrzeug ohne Stoßfänger |
| — | 07 Kabeldurchführung |
| — | 08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht |
| — | 09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht |
| — | 10 Modulbefestigung / Masse |
| — | 11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz |
| — | 12 Kombiinstrument falls erforderlich |
| — | 13 Verkleidungen Fahrgastraum |
| — | 14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) |
| — | 15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) |
| — | 16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden |
| — | 17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf |
| — | 18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |
| — | 19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler